

Pressupost i reformes a les Gàbies Municipals de Centelles



AJUNTAMENT DE
CENTELLES



Introducció

Actualment les gàbies municipals de Centelles no compleixen els requisits mínims que calen pel benestar dels gossos acollits.

Les gàbies han allotjat els gossos perduts o abandonats de Centelles amb la col·laboració de voluntaris de l'Associació Animalista de Centelles, entre els quals volem fer una menció especial a l'Àlex, la persona voluntària que porta 5 anys dedicant-se desinteressadament als gossos acollits en aquestes instal·lacions municipals.

Tenir en funcionament les gàbies ha requerit un manteniment constant per part de l'Àlex, que a part d'ocupar-se de les gàbies: netejant-les, reparant els desperfectes; també ho ha fet dels gossos que hi han passat per elles: alimentant-los, i portant-los a passejar.

L'Associació Animalista de Centelles creiem necessària i urgent una reforma de les instal·lacions per poder seguir fent la nostre tasca d'atenció als gossos.

A continuació us detallem les reformes que creiem que són més importants i aquelles reformes que ens hem vist obligats a fer pel nostre compte, ja que era urgent i necessari fer-ho.

També us detallem el pressupost per acabar de fer aquestes millores bàsiques.

EL SOSTRE : o la manca de sostre, podríem dir. Parlem d'un sostre deteriorat per on s'hi filtra la pluja i no aïlla la calor a l'estiu. Hi ha una gàbia que no disposa ni de sostre, ni de reixa, per tant els gossos es poden escapar per aquest sostre.

Hem valorat que la millor opció pel sostre és fer servir plaques de **sàndwich**, ja que aïllen tant del fred, com de la calor extrema que fa a l'estiu en aquesta instal·lació.

A part de les plaques, s'hauria d'acabar de posar la reixa que fa falta a la gàbia 4: hi manquen 3 metres de reixa, tal com es veu a la fotografia.



Quan plou a les gàbies s'hi filtra l'aigua per tots costats, sobretot per la part de darrera que queda totalment desprotegida, llavors entra aigua, es mulla el terra i per tant els gossos, les casetes, les mantes, etc... tot queda moll.

Amb un parell de voluntaris es va haver de comprar blocs de ciment i material de construcció per poder fer un petit mur amb urgència perquè no es filtrés tant l'aigua:



Despeses i pressupost:

Per construir la paret de darrera hem utilitzat :

44 blocs de ciment a 0,92€ = 40,48€

8 sacs de morter a 2,00€ = 16,00€

Total despesa mur: **56,48€**

- La mà d'obra ha estat totalment voluntària.

Per poder aïllar una gàbia de l'altra, i així poder evitar qualsevol incident entre els gossos, vam haver de comprar i col·locar una malla soldada:

Malla soldada = 37,80€

Brides = 3,28€

Total despesa malla aïllant: **41,08€**

El total de despeses que ja hem pagat per les millores urgents és 97,56€

Actuacions pendents:

Hem valorat que la millor opció per fer el sostre és fer servir **unes plaques de sàndwich**, perquè aïllen tant del fred com de la calor a l'estiu:

Es necessitarien per cobrir el sostre de 11m x 2,60m: un total de 33metres quadrats.

Total: **1.090,89€ (plaques de sàndwich)**

Material de **reixa** per acabar el sostre: **100€**

A part de totes aquestes millores, urgents i necessàries, us fem menció d'altres punts que creiem necessaris millorar per la logística d'aquestes gàbies:

- És necessari posar-hi **un punt de llum**: a les 18h ja és fosc a l'hivern, per tant, si no hi ha llum es dificulten molt les tasques dels voluntaris.
- Fan falta **jocs de claus**, només en disposem d'un.
- Donada la quantitat de gossos que tenim i més que podrien arribar, les 4 gàbies actuals són insuficients: valorem la possibilitat de **construir-ne 2** més.

Així doncs, restem a l'espera per la valoració de tots els punts esmentats.

Gràcies.

Associació Animalista de Centelles.